



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN**





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS



*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0125


Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL Y DE MÁSTIL**





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

*LIMPIEZA EN MOTOR





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE 2 BALEROS DE CARGA Y BALEROS DE MAZA
- REQUIERE BUJES Y PERNOS DE TERMINALES DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE CUARTOS DERECHO
- REQUIERE VARILLA DE PEDAL (EN MAL ESTADO)
- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2627	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,128 HRS

OBSERVACIONES:

