



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS Y REEMPLAZO DE SWITCH DE LUCES”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA Y BUJIAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE



20/10/2025 14:15



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE LUCES





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS



21/10/2025 12:46



Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0358	N. Orden: KAUF2604	Fecha: 20/10/2025
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30T-17	Serie: 370270	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 1,119 HRS

***REVISIÓN DE LUCES**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF2604	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,119 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

