

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

***REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y BANDA DE ALTERNADOR**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL Y ANTICONGELANTE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*DESMONTAJE PARA LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO A DETALLE



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

***DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO A DETALLE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

***HORÓMETRO**





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,283 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTA TRASERA YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO