



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





VHSA - 0009


Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA - 0009


Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO A DETALLE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO A DETALLE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

*SERIE DEL EQUIPO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF2620	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,751HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE 6 BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DE ACERCAMIENTO
- REQUIERE REPARACIÓN DE ESCAPE
- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS