



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*DESMONTADO DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LAVADO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO

ANTES DEL LAVADO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*LAVADO DE RADIADOR





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

***RADIADOR LAVADO**





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LAS 4 LLANTAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR
- REQUIERE REEMPLAZO D EPOLEA CENTRAL
- REQUIERE REEMPLAZO DE FILTROS Y ACEITE HIDRÁULICO





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF2622	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	5,801 HRS

***REQUIERE REEMPLAZO DE POLEA DE MANGUERAS VIAJERAS**

