

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

***REVISIÓN DE NIVELES**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

OBSERVACIONES:



DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2583	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,273 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

REQUIERE REEMPLAZO DE REPUESTO DE ALMOHADILLAS DE CLAXON