



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS


***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

***REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

OBSERVACIONES:



WWW.KAUFMANN.MX



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2584	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,632 HRS

OPTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS