



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0092

Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE BATERIA



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE BATERIA





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE TOMO PRESTADA VÁLVULA DE GAS DE CUERPO DE ACELERACIÓN DE EQUIPO A232427 YA QUE NO FUNCIONA LA QUE TENIA EL EQUIPO.
- REQUIERE ALARMA DE REVERSA

