




VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,378 HRS

***REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA DE PÉRDIDA DE POTENCIA, MEDIANTE REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS DE VÁLVULAS DE COMBUSTIBLE**





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,378 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (2 LTS)





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,378 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***QUEDA BAJO OBSERVACIÓN POR POSIBLE CONSUMO DE ACEITE DE MOTOR, MONITOREAR DIARIAMENTE, CUALQUIER ANOMALÍA EN EL NIVEL DE ACEITE, REPORTARLO**

