



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF2676	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18,313 HRS

***REEMPLAZO DE PALANCA DE AVANCE Y REVERSA**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF2676	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18,313 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF2676	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	18,313 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EMPIEZA A TENER FUGA DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE LAVADO EN GENERAL PARA DETECTAR FUGA

