



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2684	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	11,240 HRS

“ENTREGA DE MONTACARGAS OPERATIVO”

*VISTA EN INTERIOR DE MONTACARGAS





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2684	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	11,240 HRS

*MOTOR Y LUCES DE EQUIPO





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2684	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	11,240 HRS

***LLANTAS DELANTERAS Y MÁSTIL**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2684	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	11,240 HRS

*LLANTA TRASERA Y CONTRAPESO





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2684	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	11,240 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2684	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	11,240 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- TIENE UN RUIDO EN LA LLANTA DELANTERA LADO DERECHO