



Empresa:	DEYSI MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7,395 HRS

“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS A BASE KAUFMANN”

*DESGAJAMIENTO EN LLANTAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DEYSI MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7,395 HRS

*DESGAJAMIENTO EN LLANTAS





Empresa:	DEYSI MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7,395 HRS

***PIERDE POTENCIA AL AVANZAR, FARO DE REVERSA NO ENCIENDE**





Empresa:	DEYSI MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7,395 HRS


*FUGA DE ACEITE EN BASE DE VOLANTE Y TAPETE EN MAL ESTADO





Empresa:	DEYSI MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7,395 HRS

*FUGA DE ACEITE EN CILINDRO CENTRAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DEYSI MARIA	Solicitante:	Código QR:		VHSA-0347	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7,395 HRS

***FUGA DE ACEITE POR TAPON, CINTURÓN DE SEGURIDAD NO FUNCIONA**





Empresa:	DEYSI MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7,395 HRS

***DETALLES DE PINTURA EN GENERAL**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DEYSI MARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP30D	Serie:	CMP230D-3431-9587	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7,395 HRS

*FARO LADO IZQUIERDO ROTO

