






Empresa:	RECICLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF2672	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS


***FABRICACIÓN DE BASE PARA REPOSICIONAMIENTO DE MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR LATERAL**





Empresa:	RECICLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF2672	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*FABRICACIÓN DE GUÍA PARA POLEA DE MANGUERAS VIAJERAS





Empresa:	RECICLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF2672	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- REQUIERE REEMPLAZO DE LAS 4 LLANTAS
- REQUIERE BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR
- PRESENTA FUGA EN BANCO HIDRÁULICO
- REQUIERE REEMPLAZO DE ADIADOR POR FUGA
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDROS HIDRÁULICO DE LEVANTE
- REQUIERE LUCES EN GENERAL

