



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS, SWITCH DE IGNICIÓN, BATERIA Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN






Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF2608	Fecha: 28/10/2025
------------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232428	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: HRS
------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)**



28/10/2025 16:07



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO



28/10/2025 14:41




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICIÓN





Administracion@Kaufmann.mx



*REEMPLAZO DE BATERIA





Empresa: INGENIO PRESIDENTE		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro: HRS

*INSTALACIÓN DE BATERIA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF2608	Fecha:	28/10/2025
-----------------	--------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS
----------------	---------	----------------	-----------	---------------	---------	-------------------	----------	-------------------	-----

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE ALARMA DE REVERSA
- CLAXON NO FUNCIONA