



Empresa:	COSEI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS FUERA DE SERVICIO A BASE KAUFMANN”

***BATERIAS**





Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*VISTA GENERAL DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

***VISTA GENERAL DE DESPLAZADOR Y HORQUILLAS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*RECOLECCIÓN DE EQUIPO





Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

***TORRERA Y SILLA DE OPERADOR**





Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*VISTA GENERAL DE EQUIPO





Empresa:	COSEI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*LLANTAS





Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

***CONTRAPESO**





Empresa:	COSEI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*LLANTAS





Empresa:	COSEI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*LLANTAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*VISTA GENERAL DE EQUIPO





Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	COSEI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*BATERIA





Empresa:	COSEI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS


***VISTA EN GENERAL DE MOTOR**





Empresa:	COSEI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*VISTA GENERAL DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	COSESI OIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	KAUF2699	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	4,198 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO FUNCIONA ALARMA DE REVERSA NI TORRETA