



Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2678	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,860.2 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL DERECHO, POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO
- REQUIERE REEMPLAZO DE T DE MANGUERAS DE REFRIGERANTE Y ABRAZADERAS
- REQUIERE JPYSTICK DE DESPLAZADOR

