



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF2711	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,627 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

