




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE ENCUETRA DAÑADA BASE DE FLECHA DEL EQUIPO 70023968**

***SE TOMÓ LA BASE DEL 70023967 PARA HABILITAR EL EQUIPO**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***DAÑO DEL EQUIPO 70023967, REQUIERE FLECHA DE POLEA AUXILIAR DEL VENTILADOR**

