



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2611	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA TANDEM , BOMBA ELÉCTRICA, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y ARNES DE INYECTORES”





VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2611	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS


***REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETORNO**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2611	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ARNES



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2611	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

***SE DRENÓ COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUE**



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2611	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

***SE LAVO TAPA DE PUNTERIAS**

