




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2738	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,450 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE ACEITE DE MOTOR Y LIMPIEZA DE CEDAZO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2738	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,450 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR Y REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2738	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,450 HRS

*LIMPIEZA DE CÁRTER





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2738	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,450 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE 6 BIRLOS CON TUERCA PARA MAZA TRASERA