



Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0505 **N. Orden:** KAUF2663 **Fecha:** 04/11/2025

Equipo: HYSTER **Modelo:** H80XM **Serie:** K005V03843Z **Ubicación:** VILLAHERMOSA **Horómetro:** HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo: HYSTER	Modelo: H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO (50 LTS)**



**Empresa:** AUTO LINEAS INTEGRALES **Solicitante:****Código QR:** VHSA-0505**N. Orden:** KAUF2663**Fecha:** 04/11/2025**Equipo:** HYSTER**Modelo:** H80XM**Serie:** K005V03843Z**Ubicación:** VILLAHERMOSA**Horómetro:** HRS


*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0505

N. Orden: KAUF2663

Fecha: 04/11/2025

Equipo: HYSTER

Modelo: H80XM

Serie: K005V03843Z

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horómetro: HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0505 **N. Orden:** KAUF2663 **Fecha:** 04/11/2025

Equipo: HYSTER **Modelo:** H80XM **Serie:** K005V03843Z **Ubicación:** VILLAHERMOSA **Horómetro:** HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:		Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES		Solicitante:	Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo: H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0505 **N. Orden:** KAUF2663 **Fecha:** 04/11/2025

Equipo: HYSTER **Modelo:** H80XM **Serie:** K005V03843Z **Ubicación:** VILLAHERMOSA **Horómetro:** HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: AUTO LINEAS INTEGRALES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0505	N. Orden: KAUF2663	Fecha: 04/11/2025
--	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: HYSTER	Modelo: H80XM	Serie: K005V03843Z	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: HRS
-----------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZAR SELLOS DE GATO DE INCLINACIÓN DE AMBOS LADOS