



Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2744	Fecha:	10/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,887 HRS

*DESMONTAJE PARA PRENSADO DE 4 LLANTA SOLIDAS





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2744	Fecha:	10/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,887 HRS

***REEMPLAZO DE LLANTA DELANTERA Y TRASERA LADO DERECHO**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2744	Fecha:	10/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,887 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTA DELANTERA Y TRASERA LADO IZQUIERDO







VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2744	Fecha:	10/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,887 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0146

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2744	Fecha:	10/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,887 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF2744	Fecha:	10/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,887 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE PARRILLA TRASERAS CON SUS LUCES TRASERAS