



Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2731	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,391 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA DE EQUIPO, ENCIENDE PERO NO ENTRAN LAS VELOCIDADES”

***SE REALIZA CORRECTIVO POR BLOQUEO EN TRANSITO DE AVANCE DEL EQUIPO, SE REPARA LINEA DE SENSOR DE GIRO DE LA CREMALLERA**



Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2731	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,391 HRS

***SE REALIZA CORRECTIVO POR BLOQUEO EN TRANSITO DE AVANCE DEL EQUIPO, SE REPARA LINEA DE SENSOR DE GIRO DE LA CREMALLERA**



Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2731	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	15,391 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES

