



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN






VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS, BANDA DE ALTERNADOR Y BANDA DE VENTILADOR





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO Y ENGRASADO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO Y ENGRASADO






VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2763	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*HORÓMETRO

