



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL Y DESMONTAJE CARRO PORTA HORQUILLAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

***DESMONTAJE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

***DESMONTAJE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2757	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,814 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS VIAJERAS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR

