


Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2826	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	17,254 HRS

*RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS OPERATIVO



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2826	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	17,254 HRS

***RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS OPERATIVO**



POCO C40 | CRUZITO

15/11/2025 09:48


Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2826	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	17,254 HRS

***REVISIÓN DE LUCES**



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2826	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	17,254 HRS

***RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS OPERATIVO**



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2826	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	17,254 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES



Empresa:	DEISY MARIA	Solicitante:	Código QR:		MONT-40	N. Orden:	KAUF2826	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	17,254 HRS

***TIENE UNA MICA DE LUZ QUEBRADA**

