



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA”

*DESMONTAJE DE ADITAMENTO PARA LAVADO





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

*DESMONTAJE DE ADITAMENTO PARA LAVADO





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

*DESMONTAJE DE ADITAMENTO PARA LAVADO





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

*REEMPLAZO DE DESLIZANTES DE ADITAMENTO





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

*INSTALACIÓN Y ENGRASADO DE DESLIZANTES





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

*INSTALACIÓN Y ENGRASADO DE DESLIZANTES





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

*INSTALACIÓN Y ENGRASADO DE DESLIZANTES






VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

*INSTALACIÓN Y ENGRASADO DE SE SISTEMA





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

*INSTALACIÓN DE DESLIZANTES SUPERIOR





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2640	Fecha:	15/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,222 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD