



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO SUCCIÓN Y RETORNO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, BUJÍAS Y LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

***LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS


*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*LAVADO Y ENGRASADO DEL MÁSTIL, LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*INSTALACIÓN DE 2 TORNILLOS CON TUERCA DE RIN TRASERO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2760	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,495 HRS

*HORÓMETRO

