



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0317	N. Orden:	KAUF2773	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91405	Ubicación:	TEKAX	Horómetro:	10,766 HRS

***REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**

***REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE BUJES DE TERMINAL DE DIRECCIÓN**

