





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF2886	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,311 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA”


*REEMPLAZO DE MANGUERA CON CONEXIÓN PRINCIPAL DEL CILINDRO DE DESPLAZADOR





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF2886	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,311 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF2886	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,311 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	OILMEX ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0373	N. Orden:	KAUF2886	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP100	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,311 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL
- REQUIERE LAVADO A RADIADOR

