



Empresa: MATERIALES PETREOS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0516	N. Orden: KAUF2794	Fecha: 28/11/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: E798094	Serie: AU2293	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 24,167 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN**





Empresa: MATERIALES PETREOS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0516	N. Orden:	KAUF2794	Fecha:	28/11/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: E798094	Serie:	AU2293	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro:	24,167 HRS	

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	MATERIALES PETREOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0516	N. Orden:	KAUF2794	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	E798094	Serie:	AU2293	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24,167 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa: MATERIALES PETREOS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0516	N. Orden:	KAUF2794	Fecha:	28/11/2025
------------------------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	E798094	Serie:	AU2293	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	24,167 HRS
----------------	------------	----------------	---------	---------------	--------	-------------------	--------------	-------------------	------------

OTRAS OBSERVACIONES:

- PENDIENTE LA JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA