



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS


*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2775	Fecha:	25/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,829 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- CILINDRO DE DESPLAZADOR LADO IZQUIERDO REQUIERE REEMPLAZO, YA QUE ESTA REVENTADO Y HAY FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO
- REQUIERE SUMINISTRO DE 15 LTS DE ACEITE HIDRÁULICO
- REQUIERE REEMPLAZO DE VAQUELAS DEL DESPLAZADOR DE HORQUILLAS