

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2933	Fecha:	05/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,656 HRS

“ENTREGA DE MONTACARGAS”

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2933	Fecha:	05/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,656 HRS

*ENTREGA DE MONTACARGAS



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2933	Fecha:	05/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,656 HRS

*ENTREGA DE MONTACARGAS



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2933	Fecha:	05/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,656 HRS

***VISTA LATERALES DEL EQUIPO**



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2933	Fecha:	05/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,656 HRS

***CONTRAPESO**



Capturada en: moto g23
ca



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2933	Fecha:	05/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,656 HRS

*BATERIA





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF2933	Fecha:	05/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,656 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- ALARMA DE REVERSA NO SUENA