



Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2888	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,258 HRS

“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS”


*REVISIÓN DE GUARDA DE CARGA Y LLANTAS LADO DERECHO





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2888	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,258 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2888	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,258 HRS

*REVISIÓN GENERAL DE CONTRAPESO





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2888	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,258 HRS

*VISTA GENERAL DE MOTOR





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2888	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,258 HRS

***HORÓMETRO:**





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2888	Fecha:	26/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,258 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA PEQUEÑA FUGA EN BANCO HIDRÁULICO