



|          |      |              |              |            |             |            |           |            |            |
|----------|------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| Empresa: | INKM | Solicitante: |              | Código QR: | MONT-31     | N. Orden:  | KAUFSN    | Fecha:     | 04/12/2025 |
| Equipo:  | HELI | Modelo:      | CPQYD30-RCIH | Serie:     | 250303F1421 | Ubicación: | CARD-VHSA | Horómetro: | 835.7 HRS  |

## ***"FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"***

### **\*REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR CON CONEXIONES**





|                 |      |                     |              |                   |             |                   |           |                   |            |
|-----------------|------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INKM | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | MONT-31     | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN    | <b>Fecha:</b>     | 04/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RCIH | <b>Serie:</b>     | 250303F1421 | <b>Ubicación:</b> | CARD-VHSA | <b>Horómetro:</b> | 835.7 HRS  |

**\*REVISIÓN DE NIVELES**





|                 |      |                     |              |                   |             |                   |           |                   |            |
|-----------------|------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INKM | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | MONT-31     | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN    | <b>Fecha:</b>     | 04/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RCIH | <b>Serie:</b>     | 250303F1421 | <b>Ubicación:</b> | CARD-VHSA | <b>Horómetro:</b> | 835.7 HRS  |

**\*HORÓMETRO**

