




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE SOPORTES DE EJE DIRECCIÓN





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE CUARTOS, FAROS Y ALARMA DE REVERSA**





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN NUEVO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*ENGRASADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





VHSA - 0084

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF2821	Fecha:	19/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA DE AVANCE YA QUE PRESENTA DAÑO LA VÁLVULA COMPLETA**

