




Empresa:	CORONA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0533	N. Orden:	KAUF2953	Fecha:	10/12/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	Serie:	70019719	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	188 HRS

***LINEAS BOBINA INTERRUPTA LA SEÑAL, POR FALSO CONTACTO, SE BLOQUEABA LA TRANSMISIÓN Y PRENDIA CÓDIGO EN TABLERO**






Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0533	N. Orden:	KAUF2953	Fecha:	10/12/2025
Equipo:	YALE	Modelo:		Serie:	70019719	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	188 HRS

***REVISIÓN DE NIVELES**

***SUMINISTRO DE 5 LTS DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0533	N. Orden:	KAUF2953	Fecha:	10/12/2025
Equipo:	YALE	Modelo:		Serie:	70019719	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	188 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE INSTALACIÓN DE CLAXON
- REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD