



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,644 HRS

***SUMINISTRO DE ½ DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,644 HRS

*REVISIÓN DE NVELES DE ACEITE





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,644 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,644 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,644 HRS

*ENGRASADO DE EJE DE DIRECCIÓN





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,644 HRS

*HORÓMETRO

