



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2969	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,106 HRS

***FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO**

***SE REEMPLAZA O-RING DE CONEXIÓN DE BANCO HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2969	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,106 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2969	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,106 HRS

***HORÓMETRO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2969	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	11,106 HRS

*REVISIÓN GENERAL

