



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2991	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,984 HRS

“REPARACIÓN CON SOLDADURA DE BASE DE CILINDRO HIDRÁULICO CENTRAL”





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2991	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,984 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF2991	Fecha:	16/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,984 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO PRESENTA DAÑOS POR BASE DEL CILINDRO CENTRAL; REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO CENTRAL, PRESENTA DAÑO EN VÁSTAGO
- REQUIERE REEMPLAZO DE DOS MANGUERAS CON CONEXIÓN DEL CILINDRO CENTRAL
- REQUIERE SEGUROS OMEGAS DE CILINDROS LATERALES
- REQUIERE SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (20 LTS)
- TODO ESTO FUE A CAUSA DE LA CAIDA DEL CILINDRO CENTRAL

