



VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3002	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,917 HRS

“NO FUNCIONA SISTEMA DE CLAXON”

***SE REALIZA LIMPIEZA A PINES Y CONTACTOS DE CLAXON QUEDANDO FUNCIONAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3002	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,917 HRS

***REQUIERE REEMPLAZO DE CARCASA DEL MANDO POR DAÑO EN LAS ENTRADAS DE LOS PINES YA QUE DESAJUSTA Y HACE FALSO CONTACTO**






VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3002	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,917 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3002	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,917 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3002	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,917 HRS

***HORÓMETRO**

