



Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2999	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,517 HRS

“REPARACIÓN DE FALLA DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE COMPUTADORA, ARNESES Y CAJA DE RELEVADORES Y CAMBIO DE ARNES DE CUERPO DE ACELERACIÓN”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE ARRNES DE CUERPO DE ACELERACIÓN**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2999	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,517 HRS

***EQUIPO ANTES DEL LAVADO**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2999	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,517 HRS

***LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO, EN COMPUTADORA, ARNESES Y CAJA DE RELEVADORES**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2999	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,517 HRS

*INSTALACIÓN DE RELEVADORES





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2999	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,517 HRS

***LIMPIEZA DE SISTEMA ELÉCTRICO, EN COMPUTADORA, ARNESES Y CAJA DE RELEVADORES**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2999	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,517 HRS

*INSTALACIÓN DE ESPEJOS LATERALES





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2999	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,517 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF2999	Fecha:	17/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU18	Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	12,517 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL

