



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3022	Fecha:	19/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,984 HRS

*REEMPLAZO DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3022	Fecha:	19/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,984 HRS

*INSTALACIÓN DE 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3022	Fecha:	19/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,984 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3022	Fecha:	19/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,984 HRS

*LAVADO Y LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3022	Fecha:	19/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,984 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

