



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

***REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA Y BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS


***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF2980	Fecha:	18/12/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	15,521 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN
- REPARACIÓN DE SOLDADURA PARA REPARACIÓN DE HORQUILLAS
- REEMPLAZO DE VAQUELAS DE HORQUILLAS YA QUE SE VA DE LADO LA CARGA

