



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0474	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	29/12/2025
Equipo:	RAYMOND	Modelo:	425C50TT	Serie:	425-22-76359	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	4,387 HRS

***SE DIAGNOSTICA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR CONEXIÓN CON O-RING DAÑADO**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0474	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	29/12/2025
Equipo:	RAYMOND	Modelo:	425C50TT	Serie:	425-22-76359	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	4,387 HRS

*REEMPLAZO DE O-RING





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0474	N. Orden:	KAUF3073	Fecha:	29/12/2025
Equipo:	RAYMOND	Modelo:	425C50TT	Serie:	425-22-76359	Ubicación:	CEDIS	Horómetro:	4,387 HRS

***HORÓMETRO**

