



VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3083	Fecha:	02/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,822 HRS

“REEMPLAZO DE MARCHA”

- INSTALACIÓN MARCHA





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3083	Fecha:	02/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,822 HRS

*INSTALACIÓN DE CABLES PARA BATERIA





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:	TRINY BAEZA	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3083	Fecha:	02/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,822 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLAVIN
- REQUIERE ROLVA DE VOLANTE
- REQUIERE ALMOHADILLA DE CLAXON (DEL VOLANTE)
- REQUIERE REEMPLAZO DE CLAXON

