



Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-3084	N. Orden:	KAUF 3084	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23800.7 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-3084	N. Orden:	KAUF 3084	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23800.7 HRS

INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-3084	N. Orden:	KAUF 3084	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23800.7 HRS

INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-3084	N. Orden:	KAUF 3084	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23800.7 HRS

*** SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (5L)**





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-3084	N. Orden:	KAUF 3084	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23800.7 HRS

REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-3084	N. Orden:	KAUF 3084	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23800.7 HRS

HOROMETRO





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-3084	N. Orden:	KAUF 3084	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	23800.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE LAS DOS TORRES LATERALES POR DAÑOS EN LOS SELLOS.**

***REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA CON CONEXIÓN DEL CILINDRO CENTRAL POR FISURA.**

