



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0533	N. Orden:	KAUF3092	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLP050VXND AE090	Serie:	D875V07481P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y NIVELADO DE ANTICONGELANTE PARA REPARACION DE FALLA DE CALENTAMIENTO”


***SE DETECTA DAÑO EN MANGUERA DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0533	N. Orden:	KAUF3092	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLP050VXND AE090	Serie:	D875V07481P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MANGUERA





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0533	N. Orden:	KAUF3092	Fecha:	0/12/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GLP050VXND AE090	Serie:	D875V07481P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)**

