


Empresa:	MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF3121	Fecha:	09/01/2026
----------	----------------------	--------------	--	------------	-----------	-----------	----------	--------	------------

Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:		Horómetro:	HRS
---------	--------	---------	--------	--------	-------	------------	--	------------	-----

“FABRICACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO INDEPENDIENTE PARA LINEAS DE AVANCE Y REVERSA, MEDIANTE INSTALACIÓN DE RELEVADORES, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS DE TORRETA, ALARMA DE REVERSA Y CLAXON”


***SE DETECTA LINEAS ELÉCTRICAS EN GENERAL EN MAL ESTADO**



Empresa: MATERIALES LOS PINOS **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0548 **N. Orden:** KAUF3121 **Fecha:** 09/01/2026

Equipo: TOYOTA **Modelo:** 8FGU30 **Serie:** 31753 **Ubicación:** **Horómetro:** HRS

***FABRICACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO INDEPENDIENTE PARA LINEAS DE AVANCE Y REVERSA, INSTALANDO RELEVADORES**



Empresa: MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF3121	Fecha:	09/01/2026
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	Horómetro:	HRS
----------------	--------	----------------	--------	---------------	-------	-------------------	-------------------	-----

*REPARACIÓN Y ARMADO DE SISTEMA ELÉCTRICO



Empresa: MATERIALES LOS PINOS		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	KAUF3121	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	Horómetro:	HRS


*REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL



Empresa: MATERIALES LOS PINOS **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0548 **N. Orden:** KAUF3121 **Fecha:** 09/01/2026

Equipo: TOYOTA **Modelo:** 8FGU30 **Serie:** 31753 **Ubicación:** **Horómetro:** HRS

***REVISION Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS DE TORRETA, ALARMA DE REVERSA Y CLÁXON**



Empresa: MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0548	N. Orden: KAUF3121	Fecha: 09/01/2026
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 31753	Ubicación:	Horómetro: HRS
-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

***REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL CUBIERTO CON MANGUERA CORRUGADA**



Empresa: MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0548	N. Orden: KAUF3121	Fecha: 09/01/2026
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU30	Serie: 31753	Ubicación:	Horómetro: HRS
-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

***LUCES EN GENERAL QUEDAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE**

