



Empresa:	CORONA TAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF 3126	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9161.6 HRS

“EXTRACCION DE TORNILLA CAPASDOS, DESMONTANDO DE EJE DIRECCION PARA REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO, REEMPLAZO DE SOPORTE Y PERNOS DE TERMINALES”





Empresa:	CORONA TAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF 3126	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9161.6 HRS

“EXTRACCION DE TORNILLA CAPASDOS, DESMONTANDO DE EJE DIRECCION PARA REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO, REEMPLAZO DE SOPORTE Y PERNOS DE TERMINALES”





Empresa:	CORONA TAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF 3126	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9161.6 HRS

“EXTRACCION DE TORNILLA CAPASDOS, DESMONTANDO DE EJE DIRECCION PARA REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO, REEMPLAZO DE SOPORTE Y PERNOS DE TERMINALES”





Empresa:	CORONA TAB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF 3126	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9161.6 HRS

“EXTRACCION DE TORNILLA CAPASDOS, DESMONTANDO DE EJE DIRECCION PARA REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO, REEMPLAZO DE SOPORTE Y PERNOS DE TERMINALES”

